



МОДЕЛ КЛИЗАЧА “W”




ДЕЛОВИ МОДЕЛА:

- 1- КРИЛО
- 2- ТРУП
- 3- ХОРИЗОНТАЛНИ СТАБИЛИЗАТОР
- 4- ВЕРТИКАЛНИ СТАБИЛИЗАТОР
- 5- ДРЖАЧ КРИЛА


ОСТАЛИ ДЕЛОВИ КОМПЛЕТА:

- 6- ПЛАСТЕЛИН
- 7- СТАРТНА КУКА
- 8- ПРАЋКА СА ГУМОМ

$$\begin{aligned}
 P &= P_{\text{krila}} + P_{\text{hor stab.}} \\
 P_k &= 3 * 0.53 * 0.8 = 1.28 \\
 P_h &= 0.42 * 0.35 * 0.5 = 0.070 \\
 P &= 1.28 + 0.07 \\
 P &= 1.35 \text{ dm}^2
 \end{aligned}$$



КЛИЗАЧ



МАТЕРИЈАЛ И ИЗРАДА

За нараду клизача најбољи материјал је балза. За израду трупа се користи тврда балза дебљине 5мм, а за средње мекана 3-4мм, а хоризонтални и вертикални стабилизатор мекана 1.5мм. Изрезана крила се уз помоћ брусног папира запеленоң на дашчицу обрусимо тако да профил на крилу буде приближно једнак профилима на цртежу. Профил најакше проверимо при пресецну крила по средини. Ако профил треба да се још дотерје, крила са доње стране сечемо слојем по онда брусмом. На вертикалном и хоризонталном стабилизатору обликовати симетричан профил. Све површине крила и стабилизатора пре лакирања још једном обрисујимо сјитним водоборним патиром. Површине трупа на којима се лепи крило и стабилизатори обезјети фломастером и све остале ивице заблйтити брусним патиром да би се аманио отпор модела.

ПРОФИЛ КРИЛА

СКЛАДАЊЕ МОДЕЛА

Све површине модела (труп, крило и стабилизатори) премажемо талк-лаком. Талк-лак добијемо мешањем нитро лака, нитро разредјивача и талка (пудера). По сушењу (10-15 минута), све површине избрисујмо сјитним воденим брусним патиром (600-1000), по потреби можемо још и лакирати један слој разређеним нитро лаком. Понто смо крило пресекли по средини, ивице пресека преобрушимо под углом тако да кад се половине крила споје крајеви крила буду подигнути као што је по плану предвиђено. Кад је то урађено, ње стране на споју делова крила нанесемо супер лепак. Једну половину крила сепојемо узврстимо за подлогу (радни сто), а под другу половину ставимо подметач тако да ивица крила буде висока као по плану (90мм). Док се крило суши све површине на трупу где стапамо делове клизача избрисујмо - скинемо лак, да би се могли заменити делови, као и на стабилизаторима и на крилу. Затим вршимо лепљење хоризонталног и вертикалног стабилизатора за труп модела, а по њиховом сушењу и крило. Кад се све добро осуши извршимо ојачања спојева напоље њем још једног слоја супер лепка.

РЕГЛАЖА КЛИЗАЧА

За реглажу клизача треба изабрати већи травнати терен без дрвена, громља, канала и других препрека.

Најбоље је реглажу вршити у јутарњим или вечерњим часовима по мирном времену, са што мање ветра.

Модел се увек баца уз ветар. Узмемо га са два прста пацем и кахипростом и пуштамо га са врхом благо пре-лети 10-15 метара.

Могуће грешке: - модел никира нагло прама земљи и скоће са врхом надоле - модел је слабо избачен- треба дајаче бацити, а ако се пикирање понови треба скинути мало пластигина из врха модела. Скидање се понавља док модел не буде лепо планирао.

- модел пумпа (дигне врх горе), треба га бацити спасије или иначе додавати по мало пластилина у врх модела.

Наглашавамо да модел треба да буде подешен са благом тенденцијом да благо дигне врх нагоре.

Потом се подешава за кружење благим извијањем вертикалног стабилизатора. Страна у ком модел треба да кружи зависи од тога да ли се он избације левом или десном руком. Дешњак подељава модел да лети улевим круговима, а левак у десним круговима. Почекник ових круговат треба да је око 15 метара.

За постизање пуне висине треба употребити сву снагу. Притом се нетреба плашити за модел, јер је много више модела претрпело лом због гаганог избацивања. Клизач треба бацати са супротним нагибом од стране на који кружи у планирању под углом од око 35 степени и благо навише. Труп треба држати између палца и средњег прста, а кажипрост на излазну ивицу. Пре избацивања клизача треба да дешњаке десни крај крила савити надоле (око 0,5мм), а за леваке обрнуто (слика).



ЛЕТ МОДЕЛА

При стартовању може да наступи следеће:

- модел пење вертикално, губи брзину и пикира на земљу, томе може да буде узрок следеће:

- мали нагиб при бацуњу - повећати нагиб крила

- недовољно савијен крај крила према доле- повећати



- модел је бачен стрмо навише - смањити угао

- бачен је благо - бацати га јаче

- модел се пење у спирали, окреже се у круг планирања и лети само ка земљи - пикира.

- мали кругови планирања- померити вертикалцу

На слици је приказан правилан лет модела.



10 - 15 Metara
Десни нагиб
Леви нагиб
Дигнут врх
десни нагиб
избачај из све снаге
Слетање